

サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	連称名	種類・用途	車体の形状	原動機の型式 (総排気量(CC))
シトロエン	ABA-A5SF01	C3			5F01(1,598cc)
	ABA-ASC5F01				
	ABA-ASC5F02	DS3	普通・乗用	箱型	5F02(1,598cc)
	ABA-ASCHM01				
プジョー	ABA-A5HM01	C3			HM01(1,199cc)
	ABA-A94HM01	2008			HM01(1,199cc)
	ABA-A95F01		普通・乗用	箱型	5F01(1,598cc)
	ABA-A9CHM01	208			HM01(1,199cc)
	ABA-A9HM01				


リコール届出一覧表

リコール開始日	平成26年7月16日
リコール届出番号	外 - 2061
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャパン株式会社 代表取締役 上野 直久 (制作国： フランス共和国) (制作者名： オートモビル・プジョー、オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール、0120-55-4106 シトロエンコール)
不具合部位(部品名)	サスペンション (ロアアーム取り付けボルト)
甚事不適合状態であると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションにおいて、ロアアーム取り付けボルトの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが破損して、異音が発生し、最悪の場合、ステアリング操作に支障をきたすおそれがある。
改善措置の内容	金車両、ロアアーム取り付けボルトを良品と交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。
自動車使用者及び自動車分転整備事業者等に通知させるための措置	使用者、電話、ダイレクトメールにて通知する。 自動車分転整備事業者等： 日陰運転中の運転者へ換装する。 対策実施済車両： 対策済車両には、運転者乗側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2061のステッカーを貼付する。

車 名	型式	連 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備 考
シトロエン	ABA-A5SF01	C3	VF75CSF59DW634786～VF75CSF59DW657544 平成25年11月15日～平成26年1月15日	137台	
	ABA-ASC5F01		VF75SAF59DW635285～VF75SAF59DW652902 平成25年11月15日～平成26年1月15日	82台	
	ABA-ASC5F02	DS3	VF75SAFV8DW634479～VF75B5FV8DW669470 平成25年12月9日～平成26年2月9日	79台	
	ABA-ASCHM01		VF75AHMZ0DW663372～VF75AHMZ0DW673080 平成26年1月15日～平成26年2月9日	46台	
プジョー	ABA-A5HM01	C3	VF75SCHMZ0DW659915～VF75SCHMZ0DW673890 平成25年12月18日～平成26年2月9日	100台	
	ABA-A94HM01	2008	VF3CUHMMZ0DY052614～VF3CUHMMZ0DY079087 平成25年12月18日～平成26年2月9日	147台	
	ABA-A95F01		VF3CCSF59DW068656～VF3CCSF59DW074432 平成25年11月15日～平成25年12月18日	106台	
	ABA-A9CHM01	208	VF3CAHMMZ0DW070231～VF3CAHMMZ0DW080819 平成25年11月15日～平成26年2月9日	83台	
	ABA-A9HM01		VF3CCHMZ0DW069131～VF3CCHMZ0DW082499 平成25年11月15日～平成26年2月9日	468台	
合計	計9型式	計4車種	輸入期間の全体の範囲 平成25年11月15日～平成26年2月9日	1248台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



不具合の内容

フロントサスペンションにおいて、ロアアーム取り付けボルトの強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが破損して、異音が発生し、最悪の場合、ステアリング操作に支障をきたすおそれがある。

改善措置の内容

金車両、ロアアーム取り付けボルトを良品と交換する。

識別

対策済車両には、運転者乗側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2061のステッカーを貼付する。

上記に関するお問い合わせ先

シトロエンコール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

リコール情報

- エアバッグ装置 (インフレーター) に関するリコール情報
- 1.乗降口(ドアロック装置)、2.走行装置(タイヤエア/バルブ)、3.座席ベルト(シートベルト(バックル))に関するリコール情報
- 1.格納装置(ロアアームボルト)、2.電気装置(ハーネスサポート)に関するリコール情報
- サスペンション(ロアアーム取り付けボルト)に関するリコール情報
- 1.制動装置(ブレーキマスター(バック)、2.電気装置(運転者席シート内部の電気配線))に関するリコール情報
- 電気装置(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- 電気装置(電源供給保護管理ユニット)に関するリコール情報
- 地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報
- 後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)に関するリコール情報
- イモビライザ(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- 後付装置 (ナビゲーションキット)に関するリコール情報
- 制動装置安全装置(ABS/ESP油圧ブロック)に関するリコール情報
- エンジン(エンジンヒューズボックス)に関するリコール情報
- 電気配線(テールゲートハーネス)に関するリコール情報
- 操縦装置(クラッチペダル)に関するリコール情報
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 電気配線(バッテリー・マインスケーブル)に関するリコール情報
- 保安装置(フロントワイパーモーター)に関するリコール情報
- 電気装置(制動灯スイッチ)に関するリコール情報
- 車体(リヤスポイラ)に関するリコール情報
- 電気装置(ボディー電気品制御ユニット)に関するリコール情報
- 制動装置(マスターシリンダ)に関するリコール情報
- 燃料装置(燃料ポンプ)に関するリコール情報
- 電気装置(ヒューズボックス)に関するリコール情報
- 制動装置(イコライザ)に関するリコール情報
- 車体(ルーフ板)に関するリコール情報
- 灯火装置(ブレーキスイッチ)に関するリコール情報
- 速度計に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 駆動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- 動力伝達装置(シフトガイドピン)に関するリコール
- 制動装置(ABSコントロールユニット)に関するリコール
- 駆動機(アクセルペダル)に関するリコール情報
- 駆動機(エンジンコントロールユニット)に関するリコール
- エンジンコントロールユニットに関するリコール情報
- 灯火装置(方向指示器スイッチ)に関するリコール情報
- ABSの配線に関するリコール
- アップバー・テールランプに関するリコール