

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス： http://www.mlit.go.jp
--



リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 04 年 10 月 20 日

リコール届出番号	外-3492	リコール開始日	令和 04 年 10 月 20 日
届出者の氏名又は名称	製作国：フランス共和国 製作者名：Automobiles CITROEN 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 ホームページ： https://www.stellantis.jp Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置(サスペンションボルト)等の各種ボルト/ナット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	車体において、製造工場での各種ボルト/ナットの締付確認が不十分であったため、使用過程で各種ボルト/ナットが緩む又は外れるものがある。そのため、各種部品が外れる等により車両の走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、各種ボルト/ナットを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	5BA-B6HN05	「C3」	VF7SXHNPYNT555059～VF7SXHNPYNT555820 令和 04 年 05 月 29 日	3 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 04 年 05 月 29 日	(計3台)	

改善箇所説明図



基準不適合部位

注:  は対策を施す部位

車体において、製造工場での各種ボルト/ナットの締付確認が不十分であったため、使用過程で各種ボルト/ナットが緩む又は外れるものがある。そのため、各種部品が外れる等により車両の走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、各種ボルト/ナットを規定トルクで締め付ける。

識別 : 運転席側ドアロックストライカー上部固定ボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。