



アップパー・テールランプに関するリコール情報

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

灯火装置において、ブレーキランプユニットの構造が不適切なため、当該ユニット内部の結露により生じた水が排出されず、電球ソケット内に溜まって接点が腐食することがあり、通電が不良となって制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、制動灯電球ソケット下端部に水抜き穴をあける。

車名	型式	造称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	GF-X4RFNW	C5	VF7DERFNE76047273 ～VF7DERFNE76117722 平成13年9月3日 ～平成13年10月15日	113	
	GF-X4FXW		VF7DEXFX76116909 平成13年10月29日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成13年9月3日 ～平成13年10月29日	(計114台)	

なお、リコール、改善対策対象車の車台番号および輸入期間の範囲には、対象にならない車両が含まれる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【上記に関するお問合せ先】

シトロエン コール又は、最寄りのシトロエン販売店へ

シトロエン コール 0120-55-4106

受付時間:9:00-19:00(年中無休)

リコール情報

エアバッグ装置（インフレーター）に関するリコール情報

1.乗降口（ドアロック装置）、2.走行装置（タイヤエア/バルブ）、3.座席ベルト（シートベルトバッチル）に関するリコール情報

1.継手装置（ロアームボルト）、2.電気装置（ハーネスサポート）に関するリコール情報

サスペンション（ロアーム取り付けボルト）に関するリコール情報

1.制動装置（ブレーキマスターバック）、2.電気装置（運転者席シート内部の電気配線）に関するリコール情報

電気装置（ボディー電気品制動ユニット）に関するリコール情報

電気装置（電源供給保護管理ユニット）に関するリコール情報

地上デジタルTVアンテナに関する自主改善情報

後付装置（地上デジタルTVチューナーキット）に関するリコール情報

イモビライザ（ボディー電気品制動ユニット）に関するリコール情報

後付装置（ナビゲーションキット）に関するリコール情報

制動操縦安定装置（ABS/ESP油圧ブロック）に関するリコール情報

エンジン（エンジンヒューズボックス）に関するリコール情報

電気配線（テールゲートハーネス）に関するリコール情報

操縦装置（クラッチペダル）に関するリコール情報

制動装置（イコライザ）に関するリコール情報

電気配線（バッテリー・マイナスケープル）に関するリコール情報

保安装置（フロントワイパーモーター）に関するリコール情報

電気装置（制動灯スイッチ）に関するリコール情報

車体（リヤスボイラ）に関するリコール情報

電気装置（ボディー電気品制動ユニット）に関するリコール情報

制動装置（マスターシリンダ）に関するリコール情報

燃料装置（燃料ポンプ）に関するリコール情報

電気装置（ヒューズボックス）に関するリコール

制動装置（イコライザ）に関するリコール情報

車体（ルーフ板）に関するリコール

灯火装置（ブレーキスイッチ）に関するリコール

速度計に関するリコール

制動装置（ABSコントロールユニット）に関するリコール

原動機（エンジンコントロールユニット）に関するリコール

動力伝達装置（シフトガイドピン）に関するリコール

制動装置（ABSコントロールユニット）に関するリコール

原動機（アクセルペダル）に関するリコール情報

原動機（エンジンコントロールユニット）に関するリコール

エンジンコントロールユニットに関するリコール情報

灯火装置（方向指示器スイッチ）に関するリコール情報

ABSの配線に関するリコール

アップパー・テールランプに関するリコール