

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:令和 05 年 07 月 13 日

改 善 対 策 届 出 番 号	改-665	改 善 対 策 開 始 日	令和 05 年 07 月 13 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製 作 国 :フランス共和国 製 作 者 名 :Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 :専用フリーダイヤル :TEL:0120-840-240 製 作 国 :フランス共和国 製 作 者 名 :Automobiles CITROEN 問い合わせ先 :専用フリーダイヤル :TEL:0120-55-4106 ホームページ :https://www.stellantis.jp	
不具合の部位 (部品名)	車体(テールゲート用ガスダンパー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	テールゲート用ガスダンパーにおいて、加工装置の設定が不適切なため内部シールに傷をつけたものがある。そのため、ダンパーのガスが抜け、テールゲートの操作が重くなり、最悪の場合、テールゲートが保持できず落下するおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	全車両、左右のテールゲート用ガスダンパーを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 対策実施済車両には、その旨を定期点検整備記録簿に記載する。		

車 名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	改 善 対 策 対象車の台数	備 考
プジョー	3DA-K9PYH01	「リフター」	VR3ECYHZ3NJ699125～VR3ECYHZRNJ633329 令和 04 年 09 月 08 日～令和 04 年 12 月 05 日	159 台	
シトロエン	3DA-K9CYH01	「ベルランゴ」	VR7ECYHZ3NJ698357～VR7ECYHZRNJ639868 令和 04 年 09 月 08 日～令和 04 年 12 月 05 日	568 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 04 年 09 月 08 日～令和 04 年 12 月 05 日	(計727台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



テールゲート用ガスダンパーにおいて、加工装置の設定が不適切なため内部シールに傷をつけたものがある。そのため、ダンパーのガスが抜け、テールゲートの操作が重くなり、最悪の場合、テールゲートが保持できず落下するおそれがある。

改善の内容

全車両、左右のテールゲート用ガスダンパーを良品に交換する。

識別：車台番号打刻の車台番号の最左から一桁目の上部に白色ペイントを塗布する。