

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表


リコール届出日:令和 05 年 10 月 26 日

リコール届出番号	外-3636	リコール開始日	令和 05 年 10 月 26 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国 製作者名 問い合わせ先 ホームページ	: フランス共和国 : Automobiles CITROEN : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-55-4106 : https://www.stellantis.jp
不具合の部位(部品名)	車幅灯(ポジションランプ/デイトイムランニングランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ポジションランプ/デイトイムランニングランプにおいて、製造管理が不適切なため、製造工程で LED の回路を損傷させたものがある。そのため、使用過程において回路が断線し、ポジションランプ/デイトイムランニングランプが点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ポジションランプ/デイトイムランニングランプのラベルに記載されている製造番号を確認し、対象の製造番号の場合は、ポジションランプ/デイトイムランニングランプを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	3DA-K9CYH01	「ベルランゴ」	VR7ECYHZ3NJ620440～VR7ECYHZRNJ639868 令和 04 年 08 月 04 日～令和 04 年 12 月 27 日	251 台	
シトロエン	3DA-A8YH01	「C3 エアクロス」	VF72CYHX1N4207747～VF72CYHX1N4309650 令和 04 年 07 月 24 日～令和 04 年 12 月 15 日	101 台	
シトロエン	5BA-A8HN05	「C3 エアクロス」	VF72RHNS1N4207893～VF72RHNS1N4227635 令和 04 年 07 月 24 日～令和 04 年 12 月 15 日	39 台	
	(3 型式)	(2 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 04 年 07 月 24 日～令和 04 年 12 月 27 日	(計 391 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



ポジションランプ／デイトタイムランニングランプ

 交換/対策部位

基準不適合部位

ポジションランプ／デイトタイムランニングランプにおいて、製造管理が不適切なため、製造工程で LED の回路を損傷させたものがある。そのため、使用過程において回路が断線し、ポジションランプ／デイトタイムランニングランプが点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ポジションランプ／デイトタイムランニングランプのラベルに記載されている製造番号を確認し、対象の製造番号の場合は、ポジションランプ／デイトタイムランニングランプを良品に交換する。

識別：車台番号打刻の車台番号の最左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗布する。